LABORATORIO

RIESGOS
Y MEDIDAS
PREVENTIVAS

CAÍDAS AL MISMO NIVEL:
POR SUELO RESBALADIZO, DERRAMES, OBJETOS POR EL SUELO

- Mantener el orden y la limpieza en todo el recinto del laboratorio.
- Recoger los derrames de sustancias o productos de forma rápida y segura.
- Señalizar del riesgo de caídas por suelos mojados o sustancias en el suelo.

CONTACTO Y/O EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS PELIGROSAS:
CORROSIVAS, TÓXICAS, IRRITANTES, NOCIVAS

- Tener siempre a disposición las Fichas de Datos de Seguridad de las sustancias o compuestos empleados, y consultarlas cuando sea necesario. Utilizar los EPI que se indica en ellas.
- Mantener una buena higiene, de manos especialmente, después de la utilización de estos productos.
- Almacenar correctamente los envases, etiquetados y bien cerrados, comprobando las incompatibilidades de almacenamiento.

GOLPES Y CORTES:
EN EL MANEJO DE MATERIAL/ INSTRUMENTAL DEL LABORATORIO



- Revisar y retirar el instrumental o el material defectuoso de forma periódica.
- Comunicar al responsable cualquier anomalía encontrada en el manejo del material.
- Utilizar el instrumental solo para el fin para el que está fabricado.

CONTACTOS TÉRMICOS:
MANIPULACIÓN DE MATERIAL CALIENTE (HORNOS, MUFLAS...) O REFRIGERANTES, HIELO SECO, ETC.



- Dejar alrededor del foco radiante un espacio libre de al menos 1m.
- Ayudarse de medios auxiliares para la manipulación del material que sale de los hornos.
- Utilizar los EPI adecuados a la temperatura del material que se ha de manipular.

INCENDIO
POR LA PRESENCIA DE MATERIALES COMBUSTIBLES E INFLAMABLES

- Almacenar de forma separada las sustancias que puedan reaccionar entre ellas o con materiales de su entorno. No dejarse material abandonado en cualquier lugar después de su utilización.
- Almacenar los productos inflamables en armarios o salas cerradas, lejos de fuentes de ignición.
- Comprobar la disposición de medios de extinción en las proximidades de los lugares de almacenamiento o del laboratorio, y que el recorrido hacia ellos esté despejado.

EPI NECESARIOS EN EL LABORATORIO



Pantalla facial o gafas contra proyecciones

Guantes anticalóricos

Mascarilla con filtros para gases, vapores y partículas.

Guantes contra agresiones químicas

Guantes anticortes/ antipunzamientos

Calzado de seguridad

CA-234-ES/2019-01

UNIÓN DE MUTUAS
Mutua Colaboradora con la Seguridad Social N.º 267

información
www.uniondemutuas.es

Línea asistencial 24 h
900 100 692
Accede desde tu móvil