

RIESGOS

PROYECCIÓN



INHALACIÓN DE POLVO DE MADERA



CAÍDA DE OBJETOS




RUIDO



CORTE



ATRAPAMIENTO



ELÉCTRICO



EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL



PROHIBICIONES

- La tupí sólo podrá ser utilizada por personal formado y preparado para ello.
- No modificar ni quitar los dispositivos de protección de la máquina.
- No usar nunca herramientas defectuosas o deterioradas. Prohibición expresa de uso de hierros.
- No retirar con la mano virutas ni otros elementos de las proximidades de la herramienta en funcionamiento.
- No realizar trabajos sin protección de la zona de operación.
- Evitar el uso de ropa holgada y elementos sueltos (anillos, cadenas, pulseras, relojes...). En caso de pelo largo, deberá llevarse recogido.
- No realizar pasadas de gran profundidad; para ello realizar pasadas sucesivas y progresivas, empleando elementos de aproximación al punto de trabajo (cuñas de entrada).

