



PROTEGE tus **OJOS** soldadura



En trabajos de **soldadura sin protección**, incluso en periodos cortos de exposición, además de daños en la retina o en la córnea, también se puede dar el síntoma de “ojos de arco” que puede causar: sensación de arena en el ojo, visión borrosa, dolor de ojos, dolor de cabeza, ojos llorosos, ardor...

