



SEGURIDAD Y SALUD EN EL SECTOR PESQUERO

ATRAPAMIENTOS, APLASTAMIENTOS Y GOLPES

CERO / GRAVES MORTALES con UNIÓN DE MUTUAS

NO SITUARSE DEBAJO DEL COPO MIENTRAS SE ENCUENTRE IZADO

ENGRASAR CABLES METÁLICOS. EVITAR ROTURAS

MANTENERSE ALEJADO DE APAREJOS Y ELEMENTOS COLGANTES

LAS ZONAS DE PASO HAN DE MANTENERSE LIBRES

REVISIÓN DE MÁQUINAS, EQUIPOS Y ELEMENTOS

NO MANIPULAR LAS MAQUINILLAS EN MOVIMIENTO

► ALEJARSE DE CABLES O ARRASTRES DURANTE LA FAENA.
NO PASAR POR ENCIMA, DEBAJO O CERCA DE ELEMENTOS EN TENSIÓN.

ATRAPAMIENTO POR ROPA ANCHA

MANTENER SIEMPRE BUENA ILUMINACIÓN

USO DE CASCO

CA-1012-ES/2023-01